



19ч21 бр

Латунные кольца

- + распространённость
- + низкая цена
- Не полнопроходность потока
- Закусывание латунных колец
- Чувствительность к засорам
- Не удобство в монтаже
- Не допустима установка в горизонтальном положении



Бабочка (две полусферы)

- + распространённость
- + низкая цена
- Не полнопроходность
- Чувствительность к засорам
- Не долговечность конструкции (из-за пружины)
- Не удобство при монтаже
- Не ремонтпригоден



Одностворчатый

- + привлекательный товарный вид
- + не дорогая цена
- + полнопроходное сечение
- + ремонтпригоден
- + Российское производство от Ду 50-200 мм
- + удобство монтажа